



# ARMATURENBAU GmbH & MANOTHERM Beierfeld GmbH Качество - СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



## Содержание

На последующих страницах представлен обзор наших датчиков граничных сигналов, относящихся к разделу 9 нашего каталога.

Данный обзор содержит терминологию, применение и принцип действия, а также особенности каждого типа контактных групп. Помимо этого в обзоре даны подробные указания по выбору, функциям переключения и минимальным диапазонам измерения, по условиям эксплуатации, взрывобезопасности, по техническим характеристикам, возможным вариантам и т. д.

Дальнейшую информацию Вы найдете в DIN 16 085.

Кроме того раздел 9 охватывает дополнительное электрическое оборудование, такое как преобразователи давления и цифровые дисплеи. Подробную документацию мы охотно предоставим Вам по Вашему запросу.

Подробности, напр., габаритные чертежи, электрические присоединения, данные по тексту заказа, а также варианты Вы найдете в проспектах каталога соответствующих типов приборов, нумерация которых имеет конечные цифры .90.

Рекомендации по дополнительному оборудованию, напр., реле и пр., Вы найдете на последующих страницах и в указанных ссылках на проспекты каталога.

	Датчики граничных сигналов, общие характеристики	стр.	3 – 4
•	Виды переключения и минимальные диапазоны измерения	стр.	5
•	Датчики граничных сигналов в деталях	стр.	6 – 11

Полный каталог на немецком языке, обновляемый ежегодно, можно получить на CD-ROM.

## Другие разделы каталога

Hohine	раодолы каталога	
Раздел	1 Промышленные манометры с трубчатой пружиной	Katalog Destroot / Englisch - Stand M Geman / Englisch Gestlage - Edman M
Раздел	2 Образцовые манометры с трубчатой пружиной	ARMATURENDAU GIEER • MANOTHERM BOOK
Раздел	3 Манометры с горизонтальной пластинчатой пружин	ЙОН
Раздел	4 Манометры с вертикальной пластинчатой пружин	ой
Раздел	5 Двойные и дифференциальные манометры	
Раздел	6 Манометры с мембранной коробкой	
Раздел	7 Разделители давления	
Раздел	8 Приборы измерения температуры	
Раздел	<ul> <li>- Датчики граничных сигналов</li> <li>- Преобразователи давления и цифровые дисплеи</li> </ul>	ř.
Раздел	10 Контрольные приборы для манометров	льные обзоры и роджение на сайт

ктуальные обзоры и проспекты каталогов представлены в Ваше распоряжение на сайте www.armaturenbau.com или www.manotherm.com

# Сертификаты



Раздел

об утверждении типа, Россия

11 Принадлежности



ГОСТ-Р сертификат соответствия, Россия



об утверждении типа, Украина



об утверждении типа, Казахстан

## Применение

Датчики граничных сигналов предназначены для замыкания или размыкания электрических цепей или пневматических переключаемых схем.



# Принцип действия

Конструкция датчиков граничных сигналов такова, что после срабатывания датчика граничных сигналов стрелка фактического показания может перемещаться за задающую стрелку. Задающая стрелка может переставляться по всей шкале. Пожалуйста, обратите внимание на указания и рекомендации в разделе "Диапазоны уставки контактов" (стр. 4).

Посредством съемного ключа с лицевой стороны задающая стрелка устанавливается на требуемом значении, при котором должно произойти переключение. Уставка контактов на датчиках граничных сигналов у приборов НР 63 с контактом Reed производится, как правило, вручную после снятия байонетового кольца. Значения срабатывания для e-Gauge программируются.

Для датчиков граничных сигналов с одним и двумя контактами действительны положения по DIN 16 085 (манометры) и DIN 16 196 (термометры).

Помимо этого мы поставляем датчики граничных сигналов с тремя и четырьмя контактами. В данном случае необходима дополнительная информация о диапазонах уставки контактов, гистерезисе переключения и о положении задающих стрелок.

Подробную информацию по данной проблематике и по датчикам граничных сигналов Вы найдете среди прочего в проспектах каталога, нумерация которых заканчивается цифрами .90, либо обращаясь к нам.

## Датчики граничных сигналов

Мы различаем следующие типы:									
	Тиг	1							
1.	Прямого действия (электромеханичес	_ ′							
	1.1 простой контакт	S M							
	1.2 контакт с магнитным поджатием	•••							
	1.3 микропереключатель	MS							
2.	Бесконтактные								
	2.1 электронные контакты	E							
	2.2 индуктивные контакты	1							
	2.3 пневматические контакты	Р							
	2.4 контакты Reed	R							
	2.5 e-Gauge	eG							

## Терминология

#### Токовые нагрузки на контакты

Допустимые максимальные значения токовой нагрузки на контакт

#### Давление, при котором срабатывает контакт

Давление, при котором срабатывает контакт, - это давление измеряемой среды в момент срабатывания функции переключения. (Источник: DIN 16 085)

#### Точка переключения

Точка переключения - это значение шкалы, при котором срабатывает функция переключения.

#### Направление срабатывания контакта

(направление срабатывания функции переключения)

Направление срабатывания контакта задается движением стрелки фактического показания, при котором происходит процесс переключения:

- направление срабатывания контакта по часовой стрелке, при возрастающем давлении и
- -> направление срабатывания контакта против часовой стрелки, при падающем давлении

#### Виды переключения

Мы определили три вида переключения:

Замыкающий (усл. обозначение"1")	При движении задающей стрелки по часовой стрелке присоединенная к прибору электрическая цепь при пересечении установленного граничного значения замыкается.
Размыкающий (усл. обозначение"2")	При движении задающей стрелки по часовой стрелке присоединенная к прибору электрическая цепь при пересечении установленного граничного значения размыкается.
Перекидной	При пересечении установленного граничного значения одновременно одна электрическая цепь размыкается,

а другая электрическая цепь замыкается

(либо переключение следует одно за

другим). см. "Виды переключения" на стр. 5

#### Точность переключения

обозначение"3")

(усл.

(точность процесса переключения)

Точность переключения задает отклонение давления, при котором срабатывает контакт, от заданного граничного значения в рамках установленного направления срабатывания контакта. В соотв. с DIN 16 085 она не должна превышать погрешность измерительного прибора в 1,5 раза.

#### Интервал переключения

Интервал переключения - это разность между двумя точками переключения двух граничных значений. Минимальное расстояние между двумя точками переключения является минимально допустимым интервалом переключения.

Вариация показаний давления, при котором срабатывает контакт (гистерезис переключения)

"Вариация показаний давления, при которой срабатывает контакт, - это разность давлений переключения в момент срабатывания функции переключения контакта при возрастающем или падающем давлении и постоянном номинальном заданном значении давления, при котором срабатывает контакт.' (Источник: DIN 16 085)

# Рекомендации по выбору

Установка датчиков граничных сигналов возможна:

Тип манометров/термометров	Номинальный размер
<ul> <li>манометры с трубчатой пружиной</li> </ul>	63, 100, 160, 96x96, 144x144
• дифференциальные манометры	100, 160
<ul> <li>манометры с пластинчатой пружиной</li> </ul>	100, 160
• манометры с мембранной коробкой	100 (только e-Gauge)
• манометрические термометры	100, 160, 96x96, 144x144
7	

#### Диапазоны уставки

Нормативы DIN 16 085 (манометры с датчиками граничных сигналов) и DIN 16 196 (термометры с датчиками граничных сигналов) действуют вместе с нормативами для приборов без датчиков граничных сигналов DIN EN 831-1/-3 (манометры) либо DIN EN 13 190 (термометры).

Поскольку в манометрах / термометрах с датчиками граничных сигналов действуют дополнительные силы, диапазон оптимальной работы датчиков граничных сигналов, настраиваемый при выпуске из производства, установлен нами в соответствии с нормативами следующим образом:

### датчики граничных сигналов с одним контактом

диапазоны уставки:

10-90% (контакт S/E/I/P 15 - 85 % (----) контакт М



#### датчики граничных сигналов с двумя контактами

контакты S/E/I/P

диапазон уставки

оба контакта 10 - 90 %



# датчики граничных сигналов с двумя контактами

контакты М

диапазоны уставки

15 - 70 % (---) первый контакт 30 - 85 % (второй контакт



Вне приведенных диапазонов следует расчитывать на более высокую погрешность переключения, а также на большую вариацию показаний при переключении. Для контактов с магнитным поджатием это наиболее характерно, нельзя уменьшать степень поджатия при увеличении токовой нагрузки на контакты. Комбинация максимальной токовой нагрузки с минимальным разрывным усилием (малая степень поджатия) для контактов с магнитным поджатием принципиально невозможна.

#### Интервал переключения

Интервал переключения между двумя точками должен быть больше, чем вариация переключения, а для контактов с магнитным поджатием еще больше, чтобы была обеспечена возможность дифференциации точек переключения.

ключения
оеключения
зона
зона
зона

#### Минимальные диапазоны измерения

Пожалуйста, обращайте внимание на минимальные диапазоны измерения для каждого типа приборов (см. стр. 5), которые зависят среди прочего от восстанавливающей силы измерительной системы.

# Данные для текста заказа

Для обесечения оптимальной работы приборов с датчиками граничных сигналов Вы должны дополнительно указать при заказе:

- одно или несколько значений давления, при которых должен срабатывать контакт,
- один или несколько диапазонов переключения, находящихся вне рекомендованных нами диапазонов уставки,
- переключающая функция против часовой стрелки.

Подробную информацию по тексту заказа Вы найдете в проспектах каталога соответствующего типа прибора, нумерация которых заканчивается цифрами .90.

## Специальные решения

Если условия Вашего процесса находятся вне данных граничных параметров, обращайтесь, пожалуйста, к нам, и мы разработаем специальное решение, соответствующее Вашему запросу.

# Специальные манометры с датчиками граничных сигналов



Особенность

конструкции:

Проспект каталога:

Тип: Корпус: Кольцо:

Особенность конструкции:



**RChE** 

нерж. сталь со стеклом на защелке (вращающееся)

конструкция испытана по EN 562, один индуктивный контакт I1 по EN ICE 60 497-5-6 присоединение ¼" NPT

1231-9.2

RChg, RChgOe, RChgN нерж. сталь завальцованное. нерж. сталь

приборы контроля плотности газа SF6 - это манометры с дополнительным электрическим оснащением для сигнализации при возникновении vтечки. Для конкретного случая применения в приборах установлено давление калибровки, точки переключения:

приборы предназначены для заданных температур окружающей среды.

1902

Проспект каталога:

Тип.

Корпус: Кольцо:

Особенность конструкции:



RCh100/160 c e-Gauge® RChG100/160 c e-Gauge®

нерж. сталь байонетовое, нерж. сталь

e-Gauge® работает по бесконтактному принципу и делает из "обычного" показывающего прибора HP 100/160 многофункциональный прибор с двумя цифровыми релейными выходами и одним аналоговым выходным сигналом 4 ... 20 мА.

Проспект каталога:

1201.93

Виды переключения (переключающая функция по часовой стрелке, т. е. переключающая функция для манометров при возрастающем давлении):														
один контакт	просто контакт подж		итным	электрон Е	ный	индуктив <b>І</b>	ный	пневматиче Р	еский	Reed		микропереключа- тель <b>MS</b>		e-Gauge eG
размыкающий		S2	M2		E2	12	12	-57.1	P2	bn ws	R2	. <del></del> .		
замыкающий		S1	M1	-5F;	E1	12	I1		P1	ws bn	R1	-		
простой перекидной контакт	простой простой контакт / контакт с магнитным							микропере тель <b>MS</b>	ключа-	5				
		S3	МЗ									MS3		
два контакта <sup>1)</sup>	просто контакт подж		итным	электрон Е	ный	индуктив <b>І</b>	ный	пневматиче Р	еский	Reed R	ı	микропере тель N	ключа- IS	e-Gauge eG
1-ый и 2-ой размыкающий		S22	M22	<b>尾尾</b>	E22	-51-51 12 34	122		см. ниже <sup>2)</sup>	ws bn gn gb	R22	-		eG22
1-ый размы- кающий 2-ой замы- кающий		S21	M21	P-5	E21	1234	121		P21	ws bn gn gb	R21	35		eG21
1-ый и 2-ой	1 12 4	S11	M11	-DI-DI	E11	12 34	l11		см. ниже <sup>з)</sup>	ws bn gn gb	R11	-		eG11
замыкающий														
1-ый замы- кающий 2-ой размы- кающий	112 L	S12	M12	-F. F.	E12	12 34	112		P12	ws bn gn gb	R12	-		eG12

ип датчика граничных			единица	количество к	онтактов			
игналов	измерительный прибор		измерения	1	2	3	4	
	1	HP 63	бар	по запросу	по запросу	_		
	манометр с трубчатой пружиной	HP 100, 96 <sup>2</sup>	бар	1,0	1,6	2,5	по запросу	
	S	HP 160, 144 <sup>2</sup>	бар	1,0	1,6	2,5	2,5	
	дифференциальный манометр <sup>1)</sup>	DiRZ160	бар	1,0	1,6	по запросу	-	
3		HP 100, ø фланца 160	мбар	60	100	160	160	
простой контакт)	манометр с пластинчатой	HP 100, ø фланца 100	бар	0,6	0,6	0,6	0,6	
	пружиной	HP 160, ø фланца 160	мбар	60	100	160	160	
		HP 160, ø фланца 100	бар	0,6	0,6	0,6	0,6	
	термометр	HP 100, 160	°C		ных диапазоно ьного диапазон			
	0.0	HP 63	бар	2,5	4,0		==:	
	манометр с трубчатой пружиной	HP 100, 96 <sup>2</sup>	бар	1,6	2,5	4	по запросу	
		HP 160, 144 <sup>2</sup>	бар	1,6	2,5	4	4	
M	дифференциальный манометр <sup>т)</sup>	DiRZ160	бар	1,6	4,0	по запросу	/	
и контакт с магнит-	_	HP 100, ø фланца160	мбар	100	160	250	250	
ным поджатием)	манометр с пластинчатой	HP 100, ø фланца 100	бар	0,6	0,6	2,5	2,5	
пыни гтоджатиски)	пружиной	HP 160, ø фланца 160	мбар	100	160	250	250	
	0.7	HP 160, ø фланца 100	бар	0,6	0,6	2,5	2,5	
	термометр	HP 100, 160	°C		ных диапазоно ьного диапазон			
	0.00	HP 63	бар	2,5	4,0		2=0	
	манометр с трубчатой пружиной	HP 100, 96 <sup>2</sup>	бар	1,0	1,6	2,5	по запрос	
		HP 160, 144 <sup>2</sup>	бар	1,0	1,6	2,5	по запрос	
5	дифференциальный манометр <sup>1)</sup>	DiRZ160	бар	1,0	1,6	по запросу	_	
электронный контакт)	манометр с пластинчатой _ пружиной	ø фланца 160	мбар	60	60	60	по запрос	
Offickij		ø фланца 100	бар	0,6	0,6	0,6	по запрос	
	термометр	HP 100, 160	°C	для стандартных диапазонов показания - без минимального диапазона измерения				
*		HP 63	бар	2,5	4,0	-	_	
	манометр с трубчатой пружиной	HP 100, 96 <sup>2</sup>	бар	1,0	1,6	2,5	по запросу	
		HP 160, 144 <sup>2</sup>	бар	1.0	1.6	2.5	по запросу	
индуктивный	дифференциальный манометр <sup>1)</sup>	DiRZ160	бар	1,0	1,6	по запросу	-	
индуктивный сонтакт)	манометр с пластинчатой	ø фланца 160	мбар	60	60	60	по запрос	
(OHTAKT)	пружиной	ø фланца 100	бар	0,6	0,6	0,6	по запрос	
	термометр	HP 100, 160	°C	для стандартных диапазонов показа без минимального диапазона изме				
		HP 100, 96 <sup>2</sup>	бар	1,0	_	_	_	
	манометр с трубчатой пружиной -	HP 160, 144 <sup>2</sup>	бар	1,0	1,6	_	_	
		HP 100, ø фланца 160	мбар	60	_	_		
пневматический сонтакт)	манометр с пластинчатой	HP 100, ø фланца 100	бар	0,6	_		200	
ioniaki)	пружиной	HP 160, ø фланца 160	мбар	60	60	_		
	-	HP 160, ø фланца 100	бар	0,6	0,6	_	_	
R (Контакт Reed)	манометр с трубчатой пружиной	RSCh 63, RCha 63	бар	2,5	2,5		_	
	манометр с трубчатой пружиной	HP 100	бар	2,5	по запросу	_	_	
	манометр с трубчатой пружиной	RCh/RChG 100	бар	0,6	0.6		_	
eG (e-Gauge)	манометр с мембранной коробкой	KPCh/KPChG 100/160	мбар	100	100	_	<u></u>	
	термометр	TBiSCh/TBiGelCh 100/160	°C		ных диапазоно ьного диапазон			

	Датчики граничных сигналов S	Датчики граничных сигналов M
Принцип действия S M	<ul> <li>Устройство датчиков граничных сигналов с простыми контактами состоит из переставляемой задающей стрелки, соединенной с рычагом, на котором расположен контактный штифт и контактным рычагом со вторым контактным штифтом, приводимым в движение стрелкой фактического показания.</li> <li>Переключение происходит в момент, когда стрелка фактического показания и задающая стрелка стоят одна над другой.</li> <li>Контактные штифты соприкасаются или разъединяются.</li> <li>Поворотный момент, действующий на стрелку фактического показания, настолько незначителен, что контакты включаются точно на заданном значении.</li> </ul>	<ul> <li>В датчиках граничных сигналов с контактами с магнитным поджатием в отличие от датчиков граничных сигналов с простыми контактами на рычаге задающей стрелки помимо контактного штифта установлен постоянный магнит, покрытый защитным лаком.</li> <li>Постоянный магнит усиливает контактное давление и предохраняет контакты от сгорания под воздействием электрической дуги.</li> <li>Замыкание контактов при их сближении под воздействием магнита происходит скачкообразно, при расхождении - замедленно. Вариация переключения может составлять в зависимости от восстанавливающей силы чувствительного элемента и установленного магнита от 2 до 5 % от конечного значения шкалы.</li> </ul>
Применение / Условия эксплуатации	Простые контакты применяются в случаях: • прибор устанавливается в местах, неподверженных механическим воздействиям и пульсациям, что могло бы вызвать непреднамеренные переключения. • контактные штифты не смогут загрязниться либо окисляться, напр., под воздействием агрессивной атмосферы.	Контакты с магнитным поджатием применимы почти повсеместно, поскольку они в значительной степени невосприимчивы к механическому воздействию.  • Повышенная коммутационная способность, безопасность включения и нагрузка на контакт может быть значительно выше, чем у простых контактов.
	Технические характеристики: см. стр. 8	Технические характеристики: см. стр. 8
Установка на корпус с ø (HP)	63, 100, 160, 96 x 96, и 144 x 144	63, 100, 160, 96 х 96, и 144 х 144
Наполнитель корпуса	Датчики граничных сигналов с простыми контактами в заполненных приборах не применяются.	Датчики граничных сигналов с контактами с магнитным поджатием в комбинации с импульсными многофункциональными реле MSR находят ограниченное применение в заполненных приборах.
Реле	Импульсные многофункциональные реле типа MSR:  • повышают безопасность включения и позволяют увеличить частоту переключения в случае воздействия внешней среды - агрессивная атмосфера, загрязнение или окисление контактных штифтов.  • уменьшают нагрузку на контакты  • с помощью встроенного приспособления для замедления спада в 450 ms снижают количество непреднамеренных включений от механических воздействий / пульсаций.	Импульсные многофункциональные реле типа MSR:  • должны применяться в приборах с гидрозаполнением. Они снижают опасность загрязнения масла вследствие электрической дуги.  • повышают безопасность включения и позволяют увеличить частоту переключения в случае воздействия внешней среды - агрессивная атмосфера, загрязнение или окисление контактных штифтов.  • уменьшают нагрузку на контакты с помощью встроенного приспособления для замедления спада в 450 ms снижают количество непреднамеренных включений от механических воздействий / пульсаций.
Взрывозащита	-	-

	Датчики граничных сигналов Е	Датчики граничных сигналов I
Е Принцип действия	<ul> <li>Устройство датчиков граничных сигналов с электронными контактами состоит из шлицевого инициатора со встроенным усилителем (РNР-выход) и управляющего флажка.</li> <li>Шлицевой инициатор установлен на рычаге, соединенном с задающей стрелкой, управляющий флажок приводится в движение стрелкой фактического показания.</li> <li>При погружении управляющего флажка в зазор шлицевого инициатора контакт замыкает. Когда управляющий флажок выходит из шлицевого инициатора, контакт размыкает.</li> <li>Срабатывание контакта происходит, когда управляющий флажок находится в центре шлицевого инициатора.</li> <li>Нагрузка, действующая на стрелку фактического показания с управляющим флажком, настолько незначительна, что срабатывание контакта происходит точно на установленном значении.</li> </ul>	<ul> <li>Устройство датчиков граничных сигналов с индуктивными контактами состоит из шлицевого инициатора (электрический чувствительный элемент по DIN EN 60 947-5-6 (NAMUR)), управляющего флажка и реле во внешнем блоке управления (применение во взрывоопасных зонах) или с многофункциональным реле типа MSR-I (применение вне взрывоопасных зон). Внешний блок управления и многофункциональное реле не входят в объем поставки прибора с индуктивными контактами.</li> <li>Электрический чувствительный элемент установлен на рычаге, соединенном с задающей стрелкой, в то время как управляющий флажок передвигается стрелкой фактического показания.</li> <li>Шлицевой инициатор в принципе представляет из себя транзистор-осциллятор, катушки которого находятся по обе стороны шлицевого инициатора.</li> <li>При погружении управляющего флажка в шлицевой инициатор, инициатор становится высокоомным (управляющий ток ≤ 1 мA), реле во внешнем блоке управления выключается, и контакт размыкает. При выводе флажка из зазора инициатора, инициатор становится низкоомным (управляющий ток ≥ 3 мA), реле внешнего блока управления втягивается, и контакт замыкает.</li> <li>Нагрузка, действующая на стрелку фактического показания с управляющим флажком, настолько незначительна, что срабатывание контакта происходит точно на установленном значении.</li> </ul>
Применение / Условия эксплуатации	Электронные контакты применимы во всех промышленных отраслях.  Они менее, чем простые контакты, чувствительны к механическим воздействиям / пульсациям, т. о. реже случаются непреднамеренные включения  износоустойчивы (в силу отсутствия механических контактов) и корозионноустойчивы (все электрические части конструкции находятся в пластмассовом водонепроницаемом корпусе, герметизированном смолой).  Трехпроводный шлицевой инициатор имеет PNP-выход непосредственно на управляющее устройство SPS (Speicher-Programmierbare-Steuerung - запоминающее программное управление), оптореле и прочие электронные приспособления и осуществляет переключение при малых токах и напряжениях.  Технические характеристики: см. на стр. 9	Индуктивные контакты в сочетании с нашими многофункциональными реле типа MSR-I применимы во всех промышленных отраслях.  • Они износоустойчивы (в силу отсутствия механических контактов) и корозионноустойчивы (все электрические части конструкции находятся в пластмассовом водонепроницаемом корпусе, герметизированном смолой).  • Шлицевые инициаторы применимы до SIL 2 в соотв. с IEC 61 508.
Установка на корпус с ø (НР)	63, 100, 160, 96х96, и 144х144	63, 100, 160, 96х96, и 144х144
Наполнитель корпуса	Датчики граничных сигналов с электронными контактами могут применяться в приборах с наполнителем корпуса.	Датчики граничных сигналов с индуктивными контактами могут применяться в приборах с наполнителем корпуса.
Реле	_	Импульсно управляемые многофункциональные реле типа MSR-I:  • применяются в установках, не имеющих дополнительных требований к взрывозащищенности  • позволяют осуществлять задержку включения до 450 ms, тем самым снижая количество непреднамеренных включений от механических воздействий / пульсаций Подробности см. в проспекте каталога 9531
Взрывозащита		<ul> <li>Средство производства, оснащенное нашим блоком управления КFSR2 соответствует типу "искробезопасный" внутренняя безопасность, усл. обозначение "i". Оно относится к классификации II2G EExia IIC Т6 и допущено к применению во взрывоопасных зонах.</li> <li>Внешние блоки управления должны устанавливаться за пределами взрывоопасной зоны.</li> <li>Мы располагаем ЕС-сертификатом испытаний типового образца, выставленным Федеральным Физико-Техническим Ведомством (РТВ) о внутренней безопасности применяемых шлицевых инициаторов и внешних блоков управления.</li> <li>Допустимое расстояние между датчиком граничных сигналов и внешним блоком управления с учетом внутренней безопасности согласно РТВ составляет примерно 3 км.</li> <li>ЕС-сертификат испытаний типового образца Вы найдете на сайте www.armaturenbau.com либо www.manotherm.com, или мы предоставим Вам его по запросу Подробности (внешний блок управления) - см. проспект каталога 9532</li> </ul>

			Датчики гра	ничных си	гналов S	Датчи	ики граничных	сигналов М	
	ические стеристикі	1				без наполн корпуса	нителя	с наполнителем корпуса	
·	Электрин		номинальное напряжение изоляции	250 V			250 V	, ,	
			номинальное рабочее напряжение:	230 V A	АС (в сети)		230 V АС (в с	сети)	
	Измерительная техника		номинальный рабочи ток:	Й 0,6 А №	акс.	0,6 А ма	IKC.	90 мА макс.	
			ток включения/ выключения:	0,7 A N	акс.		1,0 А мак	c.	
			разрывная мощность	: 10 W /	18 VA	30 W / 50	) VA	20 W / 20 VA	
			гистерезис переключен			кл. точности пл		диапазона измерения	
			точность переключен температура окружающей среды:		ю. 10чности 10 +70 °С		≤1,5 х кл. точ -20°Сдо +70		
	Материа	Л		сереби	оо - никель,		серебро - ни	кель,	
	контакто			позоло	та 10μ		позолота 1	0μ	
	Рекомен	пованные	 е контактные нагрузки		NI20Au10µ) DOB без наполните		(AG80NI20AL	• /	
	Напряж	ение по	в контактные нагрузки	для приоо	ров оез наполните	эля корпуса при 	OMPRECEDE IN I	пндуктивной нагрузке	
	DIN IEC	60 038 AC	DC	AC	cosφ>0,7	DC	AC	cosφ>0,7	
	220 V	230 V		45 мА	25 мА	100 MA	120 мА	65 мА	
	110 V	110 V		90 мА	45 MA	200 MA	240 мА	130 MA	
	48 V	48 V	120 MA 1	70 мА	70 мА	300 мА	450 мА	200 мА	
	24 V <sup>1)</sup>	24 V	200 мА 3	50 мА	100 мА	400 мА	600 мА	250 мА	
	<sup>1)</sup> при 24 V	DC коммутир	уемый ток не должен быть них	ке 20 мА.					
	Минимал	тьные зна	ачения нагрузки конта	ктов для п	риборов без напо	олнителя корпус	са при омичес	кой нагрузке	
	Номинал	ьное							
	рабочее				24 V	24 V			
	напряже $U_{eff}$ min.	ние							
	Разрывн	ая							
	мощност				0,4 W		0,4 W		
	(DC, AC)								
Мари	кировка С	E	Измерительные приборы с датчиками граничных сигналов с простыми контактами всегда помечаются знаком СЕ в связи с их электромагнитной совместимостью и в соотв. с директивами по низкому напряжению.			Измерительные приборы с датчиками граничных сигналов с контактами с магнитным поджатием всегда помечаются знаком СЕ в связи с их электромагнитной совместимостью и в соотв. с директивами по низкому напряжению.			
Вари	Зарианты		<ul> <li>количество контакт проспект каталога нумерацией, оканч Вы найдете среди положении задаюц.</li> <li>независимые элек</li> <li>двойной перекидно контроль разрыва контакта параллел сопротивление)</li> </ul>	соотв. тиг ивающейс прочего и цих стрелс грические ой контакт кабеля (дл	па прибора с ся на .90. Там данные о ок. цепи S 33 пя каждого	нумерацией Вы найдете положении з независимы двойной пер контроль раз	талога соотв., оканчивающе среди прочего задающих стре электрическо вкидной конта зрыва кабеля оаллельно под	типа прибора с ейся на .90. Там о и данные о елок. ие цепи акт М 33 (для каждого	

	Датчики гранич	чных сигналов Е	Датчики грани	чных сигналов <b>I</b>
Технические характеристики				
Электрика	номинальное рабочее напряжение:	10 30 V DC	номинальное рабочее напряжение:	5 25 V DC
	разрывная мощность:	≤ 100 MA	номинальное напряжение:	8 V DC
			потребляемый ток:	макс. 3 мА
Измерительная	гистерезис переключения	: ≤ кл. точности	гистерезис переключения	: ≤ кл. точности
техника	точность переключения:	≤1,5 х кл. точности	точность переключения:	: ≤1,5 х кл. точности
	температура окружающей среды:	-25 °C до + 70 °C	температура окружающей среды:	-20 °C до + 70 °C
	окружающей среды.		версия -SN-/S1N (см. варианты):	-40 °C до +100 °C
Маркировка СЕ	сигналов с электронні	ы с датчиками граничных ыми контактами всегда	сигналов с индуктивн	ы с датчиками граничных ыми контактами всегда
	помечаются знаком СЕ нитной совместимостьк	в связи с их электромаг- э.	по АТЕХ.	в соотв. с директивами
Варианты	количество контактов проспект каталога со нумерацией, оканчива Вы найдете среди пр положении задающих     РNР-выход в качестве присоединения	отв. типа прибора с ающейся на .90. Там очего и данные о стрелок.	на стрелке фактическ Благодаря использов: управления КFA6-SR2 циально разработанн датчика граничных си соответствующая фугравляющий флажок граничным значением инициатора и при дв войти в него, не вызычения контакта. Даже не вызывает изменен питания в цепи восст контакта, действующемомент.  • безопасное исполнен внешними блоками у в технике безопаснос Т09-000-041) для соз, самоконтролем (перебезопасности). При в будь то в шлицевом усилителе, выходной устанавливается на "	отв. типа прибора с ающейся на .90. Там ючего и данные о с стрелок актами с интервальным обратной связи, для образцовых в этой специальной ощий флажок находится юго показания. В анию внешнего блока 1-Ex2. W.IR, спе-ого для данного пгналов, срабатывает нкция переключения и ановленных минимальных аничных значений. Т. е. с может пройти над и, выйти из шлицевого ижении назад вновь ывая при этом переклюотключение питания ий. После включения анавливается состояние ее на последний правления применяется сиги (см. тех. лист дания управления с оздания ий бой ТÜV в соответствии ики безопасности от обраться

		- Portugue -	DOLUMUULIX CIAFUOROR P	Потими соем	MUNICIA CHATHARIAN P
Р Контакт Reed		<ul> <li>Устройство для подачи сигнала датчиков граничных сигналов с пневматическими контактами состоит из системы подающего и принимающего сопла, управляющего флажка и пневматического переключателя низкого давления (РР-преобразователь).</li> <li>Система из подающего и принимающего сопла находится на рычаге, соединенном с задающей стрелкой, в то время как управляющий флажок перемещается стрелкой фактического показания.</li> <li>В систему подается дросселируемый постоянный воздушный поток, направленный от подающего к принимающему соплу. Сигнал низкого давления, поступивший на принимающее сопло (&gt; 25 мбар), передается на предварительный усилитель низкого давления. Он, в свою очередь, воздействует на микропереключатель, который соединяет управляющие контакты и, таким образом, производит выходной сигнал в 1,4 бар на выходе. При достижении стрелкой фактического показания задающей стрелки управляющий флажок, перемещаемый ею, прерывает воздушный поток в системе между подающим и принимающим соплом. Из-за отсутствия сигнала низкого давления на предварительном усилителе происходит переключение. Микропереключатель возвращается в первоначальное состояние и выпускает воздух из присоединения.</li> </ul>		Датчики граничных сигналов R  • Контакт Reed - это скоростной би-стабильный специальный переключатель, применяемый для переключения малых сигналов в диапазонах mV- или µA.  • Он состоит из двух ферро-магнитных язычков, которые герметически вплавлены в стеклянную трубку, заполненную инертным газом, и помещены (с воможностью вращения) на пластину за циферблатом. При приближении к стрелке фактического показания достаточно сильного магнитного поля оба контактных язычка приобретают противоположную магнитную полярность и таким образом активируют контакт.  • Постоянный магнит, расположенный сзади стеклянной трубки, поддерживает функцию переключения, в то время, когда стрелка фактического показания перемещается дальше.  • Установка задающих значений производится вручную после снятия байонетового кольца. На формах корпуса "Fr" и "Fr" - снаружи посредством съемного ключа.	
	менение / вия эксплуатации			Контакты Reed имеют по сравнению с электромеханическими контактами (S, M) следующие преимущества: • бесконтактный принцип, надежное переключение • малые размеры	
Установка на корпус с ø (НР)		100, 160, 96 х 96, и 144 х 144		63	
Наполнитель корпуса		Датчики граничных сигналов с пневматическими контактами в гидрозаполненных приборах не применяются (воздушный поток).		Датчики граничных сигналов с контактами Reed могут применятся только в приборах без гидрозаполнения.	
Взрывозащита		Датчики граничных сигналов с пневматическими контактами абсолютно взрывобезопасны и применимы даже в зоне "0".		возможна при условии применения собственного блока внешнего управления, поскольку речь идет о пассивных электрических рабочих средствах без запоминающих свойств. Маркировка по ATEX невозможна, однако мы можем предоставить Декларацию изготовителя.	
Технические характеристики		расход воздуха:  рабочее давление воздуха: требования по чистоте управляющего воздуха: мех. срок службы:	< 30 l/h PP-преобразователь: <40 Nl/h при 1,4 бар  1,4 бар ±0.1 бар  ≤ 0,04 мм PP-преобразователь: ок. 10 <sup>8</sup> циклов включения	разрывная мощность макс: напряжение переключения макс.: коммутируемый ток макс.: диапазон уставки: мех. срок службы:	10 W / 10 VA 75 VDC, 50 VAC 0,5 А при постоянном или переменном напряжении и чисто омической нагрузке 10 % до 90 % конечного значения шкалы ок.105-108 циклов включения
	Измерительная техника	гистерезис переключения: точность переключения: температура окружающей среды:	≤ кл. точности ≤ 1,5 x кл. точности -20 °C до + 70 °C	гистерезис переключения: точность переключения: температура окружающей среды:	макс. 2,5 % от диапазона измерения ≤ 1,5 x кл. точности -30 °C до +75 °C
Маркировка СЕ		Измерительные приборы с пневматическими контактами не подлежат обязательной СЕ-маркировке.		На измерительные приборы с контактами Reed всегда наносится знак СЕ в связи с их электромагнитной совместимостью.	
Варианты		• поставка более двух контактов невозможна • Вместо пневматического переключателя низкого сигнала (РР-преобразователя) может также применяться пневмоэлектрический преобразователь (РЕ-преобразователь). Его применение рекомендуется при комбинации пневматических и электрических приборов и при наблюдении за сигналами с большой удаленностью во избежание задержки. • Изменив подключение гибкого мостика, можно переключить функции Р11 на Р22 и наоборот.		• поставка более двух контактов невозможна • простой перекидной контакт R3	

		Датчики граничных сигналов <b>MS</b>		Датчики граничных сигналов <b>е</b> G	
Принцип действия  MS  e-Gauge		<ul> <li>Микропереключатель - это переключатель мгновенного действия, его чувствительный механизм в виде пружины, встроенной в стрелочный механизм, скачкообразно действует на контакты.</li> <li>Микропереключатели изготавливаются как однополюсный перекидной контакт. Они замыкают или размыкают электрические цепи в зависимости от установленных граничных значений по или против часовой стрелки.</li> </ul>		<ul> <li>е-Gauge это запатентованный сенсор нового поколения, принадлежность для аналоговых показывающих приборов таких как манометры и термометры.</li> <li>Благодаря дешифратору угла поворота с индуктивным считыванием сигнала, е-Gauge позволяет превратить почти каждый манометр или термометр в электроконтактный прибор и преобразователь давления.</li> <li>е-Gauge работает по бесконтактному принципу и делает из "обычного" показывающего прибора НР 100 или 160 в корпусе с байонетовым кольцом многофункциональный прибор с двумя цифровыми релейными NPN-выходами серийно и одним аналоговым сигналом 4 20 мА.</li> <li>Всю информацию по е-Gauge, особенно по аналоговому присоединению 4 20 мА Вынайдете в проспектах каталога соответствующих приборов, нумерация которых оканчивается .93, например, манометры с трубчатой пружиной RCh 100/160 или RChG100/160 с e-Gauge проспект каталога 1201.93.</li> </ul>	
Применение / Условия эксплуатации		<ul> <li>Микропереключатели применяются особенно в тех случаях, когда требуется высокая разрывная мощность.</li> <li>Кроме того они отличаются своей виброустойчивостью и долгим сроком службы.</li> <li>Стрелочные механизмы с встроенными микропереключателями из-за их необходимой минимальной силы срабатывания для низких диапазонов измерения применимы с ограничениями и обладают ограниченной точностью переключения.</li> </ul>		<ul> <li>Работает абсолютно бесконтактно.</li> <li>Разрывная сила измерительной системы почти не требуется, из-за надстройки электронного элемента незначительно увеличивается только вес стрелки.</li> <li>Исключено воздействие контактного устройства на показание, как у механических контактных групп. По этой же причине они могут использоваться на манометрах с мембранной коробкой и на биметаллических термометрах.</li> <li>Граничные значения программируются.</li> <li>Оба граничных значения могут устанавливаться таким образом, что включения могут производиться на одном и том же заданном значении.</li> </ul>	
Установка на корпус с ø (HP)		100		100, 160	
Наполнитель корпуса		Датчики граничных сигналов с микропере- ключателями в связи с перестановкой их только при снятии стекла устанавливаются только на сухих приборах.		Датчики граничных сигналов с e-Gauge могут применяться в приборах с наполнителем корпуса.	
Взрывозащита		-		-	
	ические ктеристики	номинальное рабочее напряжение: коммутируемый ток:	макс. 250 V AC макс. 5 A (омическая нагрузка) макс. 5 A (индуктивная нагрузка, соsф> 0,75)	номинальное рабочее напряжение: потребляемый ток: разрывная мощность:	8 – 28 VDC макс. 50 мА макс. 28 VDC, макс.50 мА
	Измерительная техника	гистерезис переключения: точность переключения: температура окружающей среды:	кл. точности плюс 2-5% диапазона измерения ≤ 1,5 х кл. точности -20 °C до + 70 °C	гистерезис переключения: температура окружающей среды: дополнительный выходной сигнал:	1% от диапазона измерения -30 °C до +60 °C (без наполнителя корпуса) -20 °C до +60 °C (с наполнителем корпуса)  4 20 мА (трехпроводная схема подключения)
Маркировка СЕ		На измерительные приборы с		На измерительные приборы с e-Gauge	
, , , , , , ,		микропереключателями всегда наносится знак СЕ в связи с их электромагнитной совместимостью, а также в соотв. с директивами по низкому напряжению.		всегда наносится знак СЁ в связи с их электромагнитной совместимостью.	
Варианты		• два контакта - по запросу		<ul> <li>Поставка более двух контактов невозможна.</li> <li>Время реагирования установлено 0,01 сек., возможно программирование от 0,01 сек. до 20 сек.</li> <li>Гистерезис переключения до 1% с шагом 0,1%: программирование от 0 до 25% от конечного значения.</li> </ul>	



Телефон: +7 (343) 319-51-25 Телефон: +7 (343) 382-32-13 E-mail: info@kip-e.ru



Дочерняя фирма и сбыт в Восточной Европе

# **ARMATURENBAU GmbH**

Manometerstraße 5 D – 46487 Wesel-Ginderich Tel.: +49 (0) 28 03 / 91 30 – 0 Fax: +49 (0) 28 03 / 10 – 35 mail@armaturenbau.com

www.armaturenbau.com

# **MANOTHERM Beierfeld GmbH**

Am Gewerbepark 9 D - 08344 Grünhain-Beierfeld Tel.: +49 (0) 37 74 / 58 - 0 Fax: +49 (0) 37 74 / 58 - 545 mail@manotherm.com

www.manotherm.com